ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER: Electrabel
Teller nr.: ..... DAG - NACHT
Index: .....

VERSLAG NR DV / 01 / 139 / 0
ADRES INSTALLATIE: BOSDUIFWEG 2 KEERBERGEN
EIGENAAR: VAN EYCKEN G.
Adres: Bosduifweg 2 KEERBERGEN
OPDRACHTGEVER: .....
Adres: .....
INSTALLATEUR: .....
Adres: .....
BTW of IK: .....

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 26/11/2001 Aanvulling van verslag nr. 30/01/2621/0

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Bestaande~~ - ~~Verzwaring~~ ; Type der lokalen: Hoogbouw

Begin werken: Fundering voor - na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - 1.1.83 Met - Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - ~~87 - 88~~

Aansluiting: Spanning 2x220 V Bescherming van de aansluiting: smelt 40 A Alg. schakelaar: type: ADS

Netaftakkabel: type: EXVB 4x25 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: 2x70 mm²

Type aardelektrode: lus - ~~baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding~~ Aardverbindingssysteem: TT - ~~TN - IT~~ -

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen: 150 ; RA: 5 Ohm; RI tot: +/200 Mohm.

BESCHRIJVING: ~~zie schema's in bijlage~~

Bijlage 4

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - ~~Controlebezoek~~ volgens: (AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262)~~

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-~~E11~~, E12, ~~E12P, E21, E21P~~, E32, ~~E32P~~,

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - ~~neen~~

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - ~~neen~~

NOTA'S Geen bijzondere opmerkingen

3. INBREUKEN:

Geen

VISUM VAN DE VERDELER

IVERLEK - ELECTRABEL
Cederstraat 20
2220 Heist Op Den Berg
Tel. (015) 25.66.11 Fax. (015) 25.07.86

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

4. BESLUIT De installatie is - ~~niet~~ - conform. De algemene ADS - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/11/2006
(art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag - ~~niet~~ - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie - voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

KONTROLEORGANISME ATK VZW 2820 BONHEIDEN Agent Onderzoeker F. DE VEUSTER

E06 model LS/00